

TERAL

疑問やお困り事を手軽に解決!!

チャットボット

はじめ
ました!!こんな時に
クリック!!

用語集

専門用語について
調べたい時に!!これは便利!!
是非ご利用
ください。こんな時に
クリック!!24時間
対応!!緊急時や時間外
でもOK!!仕事が捗る!!
効率アップ!!困ったらすぐ
クリック!!こんな時に
クリック!!

技術相談

製品の使用方法や
選定が知りたい時にこんな時に
クリック!!エラー
故障など原因究明の
ヒントに!!

まずはチャットボットのアイコンをクリック

チャットで質問



チャットで質問をどうぞ

2024/05/01

ご利用ありがとうございます。
お問い合わせ内容に自動 (BOT) で回
答します。
ご質問内容を入力して送信ボタンを押
してください。

例) 「MCS エラー番号」のように単
語の間にスペースを入れて頂くことヒッ
トしやすいです。

なお、よくあるご質問はこちらです。
取扱説明書 (旧製品を除く)・承諾書
はこちら

機種10mは何MPaですか?

ここに質問を入力してください

送信

E004

チャットで質問をどうぞ

エラー番号E004は何? というご質問
ですね。

警報番号 E004
内容 電極異常
推定原因 電極棒記録の記録間違い。
対策(1) 電極棒記録の点検・整備。
推定原因 電極棒記録の接続不良・断線。
対策(2) 電極棒記録の点検・整備。

https://faq.teral.net/faq/show/12326?site_domain=public
個人情報の入力はお控えください

ここに質問を入力してください

送信

警報番号	E004
内容	電極異常
推定原因	電極棒記録の記録間違い。
対策(1)	電極棒記録の点検・整備。
推定原因	電極棒記録の接続不良・断線。
対策(2)	電極棒記録の点検・整備。

https://faq.teral.net/faq/show/12326?site_domain=public
個人情報の入力はお控えください

悩んでないですぐにクリック!!
365日いつでも対応で安心!!